650*
455
280
35
40
70
~400
380
900
100

* = minimum measure for cutting